

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«28» февраля 2023 г.
учетный номер контрольно (надзорного) мероприятия:
21230061000203646859



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЧЕБОКСАРСКОМУ РАЙОНУ**

**429500, Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ,
пос.Кугеси, ул.Шоршелская, д.16,
тел. (83540)2-16-42, факс (83540)2-16-42, эл.адрес: ond-chrn@21.mchs.gov.ru**

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 21-014-2023/0100гп**

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты(гражданина, собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии подполковника внутренней службы Захарова А.В. №21-014-2022/0100рс от «28» февраля 2023 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 13 марта по 06 апреля 2023 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Чебоксарского района по пожарному надзору - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии лейтенантом внутренней службы Беловым Алексеем Валериевичем, старшим инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Исследовательская пожарная лаборатория по Чувашской Республике – Чувашии» младшим лейтенантом внутренней службы Терентьевым Сергеем Владимировичем, здания и территории Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 15 по соблюдению требований пожарной безопасности

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали:

- 1) Начальник хозяйственного отдела Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики Марков Вячеслав Николаевич;
- 2) Представитель обслуживающей организации: индивидуальный предприниматель Хованский Владимир Анатольевич.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	На объекте не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты. (имеющийся генератор находится в неисправном состоянии)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст. 82 Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.	06.04.2024	
2.	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующейся сверх срока службы до их замены в установленном порядке	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	06.04.2024	
3.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	06.04.2024	

	открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники			
4.	На перепаде высот кровли объекта отсутствуют пожарные лестницы для подъёма личного состава подразделений пожарной охраны	п.2 ч.1 ст.90 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.04.2024	
5.	На объекте отсутствуют дополнительное оборудование (оснащение) системы (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств с вибрационным сигналом оповещения	ч.12 ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.04.2024	
6.	Не обеспечивается возможность проезда пожарных машин к зданию со всех сторон	п. 2* Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*, п. 8.2 СНиП 21-01-97* ч.4 ст.4, ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.1 СП 4.13130.2013	06.04.2024	
7.	Главный корпус не разделен от спального корпуса противопожарными дверями, с устройствами для самозакрывания	ч.1, ч.8 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	06.04.2024	
8.	Отсутствуют светильники аварийного освещения на путях эвакуации лестничных клеток с автономными источниками питания	ч.9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	06.04.2024	
9.	Перевод лифта в режим «Пожарная опасность» не производится по команде из автоматической системы пожарной сигнализации здания	п.5.6.1.1 ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	06.04.2024	

Сделано

10.	Смонтировать в помещении здания бани система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	ч.1, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	06.04.2024	
11.	Предусмотреть на объекте специальные текста оповещения для уведомления работников учреждения	таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуацией людей при пожаре».	06.04.2024	
12.	Уровень звука в помещениях, оборудованных спальными местами при включенной системе СОУЭ, на уровне головы спящего человека, составил менее 70 дБА	п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуацией людей при пожаре» 4.3. В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.	06.04.2024	
13.	На объекте защиты отсутствует техническая и проектная документация на системы противопожарной защиты	ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.04.2024	
14.	Приборы управления пожарной сигнализацией (приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации, прибор управления речевыми оповещателями), функциональные модули индикации и управления, источники бесперебойного питания, установленные	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	06.04.2024	

	в коридоре в столовой не обеспечены функцией передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с круглосуточным пребыванием дежурного персонала			
15.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя	п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	06.04.2024	
16.	В помещениях здания, где формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И», допускается установка менее 3 пожарных извещателей	п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	06.04.2024	
17.	В холе первого этажа, расстояние от вентиляционного отверстия до извещателя менее 1 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	06.04.2024	
18.	На складах столовой смонтирована СОУЭ второго типа	п. 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуацией людей при пожаре»	06.04.2024	
19.	При имитации срабатывания АПС от баллона с аэрозолем, установленным в устройство тестера «Solo» в помещениях кабинета врача, помещения кастаньяши, помещения прачечной дымовые извещатели	п. 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и эвакуацией людей при пожаре»	06.04.2024	

<p>определили возникновение возгорания и передали сигнал о пожаре на пульт контроля. При этом речевые оповещатели системы оповещения в здании не включились.</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор

Чебоксарского района по пожарному надзору Белов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» апреля 2023 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

[Signature]
(подпись)

Чесн. ред. с.с.с.с. Марков В. И.
(должность, фамилия, инициалы)

«06» апреля 2023 г.