



УТВЕРЖДАЮ:

Директор БУ «Ядринский КЦСОН»

Н.А.Тропина.

«10» декабря 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры(ОСИ)
№ 19-03-02

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
- 1.2. Адрес объекта: 429060,г.Ядрин,ул.30 лет Победы,д.29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1190,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2022
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –нет, капитального- нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) :Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, краткое наименование- БУ «Ядринский КЦСОН»Минтруда Чувашии.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 429060,г.Ядрин,ул.30 лет Победы,д.29.
- 1.8. Основание для пользования объектом –оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности –государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский проспект,д.3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, пожилые. все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20 несовершеннолетних и 20 граждан пожилого возраста и инвалидов.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -да.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке) –до учреждения можно доехать на городском автотранспорте до остановки «Сельхозхимия».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет

- 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2021

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДП-В

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

... в ... форме

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно полностью.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) :доступно полностью.

4.4. Для принятия решения заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – не требуется.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» декабря 2024 г..
2. Акта обследования объекта: от «10» декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ «Ядринский КЦСОН»
Н.А.Тропина
«10» декабря 2024г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 19-03-02**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

1.2. Адрес объекта: 429060, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 793,8 кв.м.

- прилегающий земельный участок - 1034 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2022

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, краткое наименование - БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 429060, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность – региональная.

1.11. Вышестоящая организация – Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, пожилые, все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20 несовершеннолетних и 20 граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке) – до учреждения

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная):-

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендация по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

№№ п/п	1. Общие сведения об объекте						2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собствен- ности	Вышестоящая организация	Виды оказываемы х услуг	Категории населения	Категори и инвалидо в	Испол- нитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии	Чувашская Республика , г. Ядрин, ул.30 лет Победы, д.29	19-03-02	БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии	государс твенная	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики	предоставле ние социальных услуг без обеспечения проживания	все возрастны е категории	<i>инвалиды, передвига ющиеся на коляске, инвалиды с нарушени ями опорно- двигатель ного аппарата ; нарушени ями зрения, нарушени ями слуха,</i>	да

									нарушени ями умственн ого развития	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел - объекты образования

3 раздел - объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 2

№№ п/п	3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	«А»	ДП-В	нет	не нуждается	2024	ДП-В	2025		

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б».

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.

Приложение А.1
УТВЕРЖДАЮ:

Директор БУ «Ядринский КЦСОН»

Н.А.Тропина.

« 10 » декабря 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

№ 19-03-02

Чувашская Республика

« 10 » декабря 2024г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии
- 1.2. Адрес объекта: Чувашская Республика, г.Ядрин, ул.30 лет победы, д.29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 793,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2022г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- капитального- .
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Бюджетное Учреждение Чувашской Республики: «Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Чувашская Республика .г.Ядрин, ул.30 лет Победы, 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки «Сельхозхимия»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути- нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1.1.1 1.2.1	1.1.1 1.2.1
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2.1 2.2 2.3 2.4	2.1. 2.2 2.3 2.4
3	Путь (пути) движения внутри	ДП-В	3.1	3.1

			3.3	3.3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4,2	4,2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	5.1.1 5.1.2	5.1.1 5.1.2
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	6.1.1 6.1.3 6.2 6.3.	6.1.1 6.1.3 6.2 6.3.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	7.1 7.2	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г.в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры- нет

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации- да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- да

4.4.5. другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта- нет

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 9 л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ | на 14 л. |
| Другое(в той числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы:

Директор БУ «Ядринский КЦСОН»

Н.А.Тропина

Члены рабочей группы:

Заместитель главы по социальным вопросам

Ядринского муниципального округа

Чувашской Республики

Н.Н.Степанова.

спецальность по
социальной работе

Горюхов В.М.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

на представителе
органа

Абрамцев Р.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель
Ядринской МО ВОИ

Корчаков В.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель
Ядринской МО ВОС

Семенов А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности

№ 19-03-02 от «10» декабря 2024 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии, Чувашская Республика, г.Ядрин.
ул.30 лет Победы,д.29**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да	1.1.1 1.2.1	1.1.1 1.2.1	Соответствие СНиП 35-01-2001	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Да	3.1 3.2 3.3	3.1 3.2 3.3	Соответствие СНиП 35-01=2001	все	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Да	7.1	7.1	Соответствие СНиП 35-01-2001	все	-	-
1.6	Общие требования к зоне				СоответствиеСНиП 35-01-2001			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	1.1.1 1.2.1	1.1.1 1.2.1	Не нуждается

--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:**2.Входа (входов) в здание**

**БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии, Чувашская
Республика, г.Ядрин, ул.30 лет Победы, д.29**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	2.1	Соответствие СНиП35-01-2001	все	—	—
2.2	Подъемник (наружный)	есть	6.1.2	6.1.2	Соответствие СНиП35-01-2001	все	—	—
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.2	2.2	Соответствие СНиП35-01-2001	все	—	—
2.4	Дверь входная	есть	2.2	2.2	Соответствие СНиП35-01-2001	все	—	—
2.5	Тамбур	есть	3.4	3.4	Соответствие СНиП35-01-2001	все	—	—
	Общие требования к зоне				Соответствие СНиП35-01-2001			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:

3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

БУ «Ядринский КЦСОН»Минтруда Чувашии, Чувашская
Республика,г.Ядрин,ул.30 лет Победы,д.29

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1 3.4	3.1 3.4	Соответствие СНиП 35-01-2001	все	—	—
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	—	—	—	—	—	—
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	—	—	—	—	—
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	—	—	—	—
3.5	Дверь	нет	—	—	—	—	—	—
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.1 3.2 3.3	3.1 3.2 3.3	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствие СНиП 35-01-2001			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

здания (в т.ч. путей эвакуации)		3.2	3.2	
		3.3	3.3	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания полностью доступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии, Чувашская Республика, г.Ядрин, ул.30 лет победы, д.29

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	—	—	—	—	—	—
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	4.2	Соответствие СНиП 35-01-2001	все	—	—
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				Соответствие СНиП 35-01-2001	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЖП-В	4.2	4.2	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- полностью доступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	5.1.1 5.1.2	5.1.1 5.1.2	Соответствует СНиП35-01-2001	все	—	—
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне				Соответствует СНиП35-01-2001	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	5.1.1 5.1.2	5.1.1 5.1.2	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения полностью доступны для

№ 19-03-02 от «10» декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии, Чувашская Республика, г.Ядрин. УЛ.30 лет
Победы, д.29

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2.3 6.2.1 6.3	2.3 6.2.1 6.3	Соответствует СНиП35-01-2001	все	—	—
6.2	Акустические средства	нет	—	—	—	-	—	—
6.3	Тактильные средства	есть	6.3.	6.3.	Соответствует СНиП35-01-2001	все	—	—
	Общие требования к зоне				Соответствует СНиП35-01-2001	все	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	2.3 6.2.1 6.3	2.3 6.2.1 6.3	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1.1.1.
7.1.



1.2.1.



2.4




3.1.



5.1.1.



4.2.



5-12, 618



3.6



Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Ядринский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

ГРАФИК РАБОТЫ:

Понедельник-пятница 8.00-17.00

Перерыв 12.00-13.00

Суббота, Воскресенье - ВЫХОДНОЙ


[illegible]

2.1
2.2




2.3


3.2



3.3




6.2.



3.4.



6.1.1



6.1.2



6.2.1.

